

Innholdsfortegnelse

Vedlegg 1: Tabell arbeidsskadedødsfall 2013	1
Vedlegg 2: Verneprotokoll	2
Vedlegg 3: Liste over registrerte RUH ved prosjektet Førrestjørn	3
Vedlegg 4: Liste over gjennomførte SJA ved prosjektet Førrestjørn	5

Vedlegg 1: Tabell arbeidsskadedødsfall 2013

Tabellen er over rapporterte arbeidsskadedødsfall for 2013 fordelt på næring, og omfatter ikke dødsfall på sjøfarts-, olje- og fiskestyresmaktens tilsynsområder.

Næringsgruppe	Antall sysselsatte i 1000	Antall døde	Frekvens per 100 000 sysselsatte
Jordbruk, skogbruk og fiske	49	10	20,4
Bergverksdrift og utvinning	72	9	0,9
Industri	228	2	0,9
Elektrisitet, vann og renovasjon	27	1	3,7
Bygge- og anleggsvirksomhet	197	9	4,6
Varehandel, motorvognreparasjoner	335	3	0,8
Transport og lagring	139	7	5,0
Overnatting og serveringsvirksomhet	69	0	0
Informasjon og kommunikasjon	105	0	0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet	54	0	0
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	172	2	1,2
Forretningsmessig tjenesteyting	104	0	0
Off.adm., forsvar, og sosialforsikring	167	2	1,2
Undervisning	220	0	0
Helse- og sosialtjenester	534	1	0,2
Personlig tjenesteyting	103	1	1,0
Uoppgitt	7	1	-
Totalt	2610	48	1,8

Vedlegg 2: Verneprotokoll



Verneprotokoll

Avviksrapport verne- og miljørunde

Prosjekt: E 134, Krysst Fjorrestjern	Rapport nr:
Deltakere: Otto Vold, Håkon Dommersnes, Rune Stormo, Knut David Vea, Helge Kjellvik, Steinar Lillestad, S. Wast-Vincedal	Dato: 16.04.15
Distribusjon:	Neste verne- og miljørunde:

STOPP FARLIGE FORHOLD OG HANDLINGER FØR DET SKJER ULYKKER!							
Nr.	Sak	OK	Avvik	Nr.	Sak	OK	Avvik
1	Byggeplass, riggområdet	X		14	Adkomst / Gangveier		-
2	Spisebrakker, lurpebrakke, kontor	X		15	Sertifisering personell / Utstyr	X	
3	Personlig verneutstyr, supplerende utstyr	X		16	Omgivelser, støv, støv, utslipp	X	
4	Beredskapsutstyr	X		17	Kabler, strømnett	X	
5	Lagring av gass og brannfarlige varer, fyring	X		18	Løfteredskap	X	
6	Beredskap førstehjelp, brann, ytre miljø	X		19	Plassering av dieseltanker	X	
7	Orden, ryddighet, avfallshåndtering	X	-	20	Oljelekkasje maskiner, utstyr		-
8	Grofter og byggeproper	X		21	Tiltak ved utslipp til vann	X	
9	Remningsveier	X		22	Øvrige miljøtiltak	X	
10	Belysning	X	-	23	Verksted, oljecontainer	X	
11	Varellingsplan / Skilting	X		24	Dieselforbruk / Strømförbruk	X	
12	Oppbevaring av sprengstoff	X		25	Fungerer korrigerende tiltak?	X	
13	Stoffkartotek, datablad	X		26	Mannskapslister	X	

Ulykker/nestenulykker/rapport om farlige arbeidsforhold (siden forrige verne- og miljørunde)

Nr.	Avvik/tiltak:	Ansvarelig/ tidsfrist	Utført dato/sign.
6	Fjerne gass flasker ved Rindane	IA	
7	Rydder bak stilar, og i sagecontainer	SE	
10	Det er påbud med hjelmtlys på alle som berører seg inn i tunell.	Alle	
11	Oppdatert varslingsplan 10.04.15		
14	Fikse gangvei ved brakkerigg	OV	
16	Svane reir ved tipp er fredet (markert)		
16	Fokos på å holde støv nede.		

Kommentar:
 20. Brudd på slanger på tverrrigg (Bortjern) Rvh.
 8. Bestille flakvaskgjede oppå forstillingen rindane

Verne- og miljørunde er gjennomført:

Sign. (arbeidsleder) *O. Vold*
 Sign. (verneombud) *H. Vea*

Vedlegg 3: Liste over registrerte RUH ved prosjektet Førrestjørn

- RUH 001 Person inne på anlegget
- RUH 002 Unødig prat på samband
- RUH 003 Lastebil kjørte på pilskilt
- RUH 004 Gustav Eidsvåg semi kjører for fort
- RUH 005 VS-bør ha blitzlys
- RUH 006 Kortslutning i fløyte og lysbryter tandemvals
- RUH 007 Kassert borestang i steinrøys
- RUH 008 Moped mellom maskin og lastebil
- RUH 009 Innleid mekaniker uten tilstrekkelig verneutstyr
- RUH 010 500mm betongrør avgravd
- RUH 011 Bilist i motsatt kjørebane
- RUH 012 SP muffe hoppet av under sprengning
- RUH 013 Blokk kilte seg i lastebilkasse
- RUH 014 Buss rygger i personbil
- RUH 015 Brudd i skyteledning
- RUH 016 Stein skled av lastebilkasse
- RUH 017 Unødvendig småsnakk på samband
- RUH 018 Gustav Eidsvåg bil kjørte for fort
- RUH 019 Bakluke åpnet seg på semi. Stein i veggen
- RUH 020 Tom ledning var full av gass
- RUH 021 Biler i høy hastighet
- RUH 022 Brakker tok fyr
- RUH 023 Skade framskjerm lastebil
- RUH 024 Rusa person inne på fyllingen
- RUH 025 Nær front mot front etter forbikjøring
- RUH 026 Personbil respekterte ikke manuell dirigering stopp
- RUH 027 Servicebil dyttet borti håndmann
- RUH 028 Forskalingsflaker falt ned under løft
- RUH 029 Lekkasje fra hydrolikkpumpe på lastebil
- RUH 030 Ikke varslet VTS ved sprengning
- RUH 031 Dårlig spake i vals
- RUH 032 Boretårn traff bakken
- RUH 033 To personer i lift uten sele
- RUH 034 Utålmodige bilister ved kryssing av vegbane
- RUH 035 Kranbilsjåfør uten vernetøy
- RUH 036 Liftleverandør uten vernetøy
- RUH 037 Kunne ikke avfyre salve
- RUH 038 Besøkende uten synlighetstøy
- RUH 039 Dumper rygget på lastebil
- RUH 040 For mye tungtransport
- RUH 041 Uvedkommende på anleggsplassen
- RUH 042 Rot etter fullført jobb

RUH 043 Arbeid på søndag
RUH 044 Dårlig kommunikasjon under dirigering
RUH 045 Besøkende uten PVU
RUH 046 Oljesøl på asfalten
RUH 047 Tungtransport respekterer ikke omkjøringen
RUH 048 Farlige situasjoner med tungtransport
RUH 049 Sprengt salve etter kl 22.
RUH 050 Servicemann uten tilstrekkelig PVU
RUH 051 Steinsprut på personbil
RUH 052 Bilister overholder ikke vikeplikt
RUH 053 Nedfall stein av dumper
RUH 054 Dumper traff dumper i siden
RUH 055 Rot i brakkerigg
RUH 056 Misforståelser ang. kjøleskap
RUH 057 Tungtransport
RUH 058 Tungtransport 2
RUH 059 Hjullaster kjørte på kum

Vedlegg 4: Liste over gjennomførte SJA ved prosjektet Førrestjørn

- SJA 01 Skoging for riggområde
- SJA 02 Sprengning for riggområde
- SJA 03 Skoging Tollaksen
- SJA 04 Transport og dirigering
- SJA 05 Etablering av midlertidig busslomme
- SJA 06 Utsetting av jersey
- SJA 07 Midlertidig GS omlegging SP
- SJA 08 Utsetting av siltgardin
- SJA 09 Fresing av romlefelt
- SJA 10 Arbeid med gravemaskin i bratt terreng
- SJA 11 Rydding av skog
- SJA 12 Fylling og fortrenkning av stein i Førrestjørn
- SJA 13 Bruk av gravemaskinskuff under lading
- SJA 14 Montering av gang-kulvert
- SJA 15 Transport til og fra Førrestjørn
- SJA 16 Transport med dumper i bratt skråning
- SJA 17 Rensk, boring og sprengning i høy skjæring
- SJA 18 Fjellsikring, spyling og bolting
- SJA 19 Fjerning av øyer i tjern
- SJA 20 Risikovurdering ifm rensk pallsprengning
- SJA 21 Apply TB Signert risikovurdering
- SJA 22 Arbeid med forskjæring
- SJA 23 Boring av hull til oppsett sognemur
- SJA 24 Demontering PE-skum i Førretunnellen
- SJA 25 Sprenging stross tunnel