













































Group Addresses








































Project: Håvard Nordtveit 2





























Import date: onsdag 17. mars 2021








































Print date: tirsdag 1. juni 2021







































Print time: 12:18:37






Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0	Lys			No
 0/0	DIM			No
 0/0/1	Rom 101 Master bad spot	4 bit	No	No
 0/0/2	Rom 101 Master bad speil		No	No
 0/0/3	Rom 103 master garderobe	4 bit	No	No
 0/0/4	Rom 104 Master sov spot	4 bit	No	No
 0/0/5	Rom 104 Master sov tak	dimming control	No	No
 0/0/6	Rom 105 Vaskerom	4 bit	No	No
 0/0/7	Rom 106 Soveromsgang	4 bit	No	No
 0/0/8	Rom 107 Sov3 spot	4 bit	No	No
 0/0/9	Rom 107 Sov3 tak	dimming control	No	No
 0/0/10	Rom 108 Sov2 spot	4 bit	No	No
 0/0/11	Rom 108 Sov2 tak	dimming control	No	No
 0/0/12	Rom 109 Sov1 spot	4 bit	No	No
 0/0/13	Rom 109 Sov1 tak	dimming control	No	No
 0/0/14	Rom 110 Bad spot	4 bit	No	No
 0/0/15	Rom 110 Bad speil		No	No
 0/0/16	Rom 111 WC spot	4 bit	No	No
 0/0/17	Rom 112 Biingang	4 bit	No	No
 0/0/18	Rom 113 Trening/lek	4 bit	No	No
 0/0/19	Rom 114 Hovediinnngang	4 bit	No	No
 0/0/20	Rom 115 Gang v/ TV-stue	4 bit	No	No
 0/0/21	Rom 116 Bad v/ TV-stue spot	4 bit	No	No
 0/0/22	Rom 116 Bad v/ TV-stue speil		No	No
 0/0/23	Rom 117 TV-stue pendel pokerbord		No	No
 0/0/24	Rom 117 TV-stue pendel tak		No	No
 0/0/25	Rom 117 TV-stue spotter	4 bit	No	No
 0/0/26	Rom 119 kjøkkenbord	dimming control	No	No
 0/0/27	Rom 119 kjøkkeninnredning	4 bit	No	No
 0/0/28	Rom 119 kjøkken innredning	4 bit	No	No
 0/0/29	Rom 119 kjøkken taklys	4 bit	No	No
 0/0/30	Rom 120 Stue pendel DALI	4 bit	No	No
 0/0/31	Rom 120 Stue pendel DIM	dimming control	No	No
 0/0/32	Rom 120 Stue lys sone 1	4 bit	No	No
 0/0/33	Rom 120 Stue lys sone 2	4 bit	No	No
 0/0/34	Rom 120 Stue lys innredning	4 bit	No	No
 0/0/35	områdebelysning master		No	No
 0/0/36	områdebelysning trapp		No	No
 0/0/37	områdebelysning trebelysning		No	No
 0/0/38	områdebelysning pullert, port, gjerde		No	No
 0/0/39	fasade soverom	4 bit	No	No
 0/0/40	fasade sjø	4 bit	No	No






































Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0/0	DIM			No
 0/0/41	fasade hage	4 bit	No	No
 0/0/42	fasade gårdsplass	4 bit	No	No
 0/0/43	fasade inngang	4 bit	No	No
 0/0/44	Rom 120 Stue peisbelysning	4 bit	No	No
 0/0/45	Rom 119 Kjøkken stikk tak		No	No
 0/0/46	gangsone	4 bit	No	No
 0/0/47	Hele fasade	4 bit	No	No
 0/0/48	Utelys auto		No	No
 0/0/53	Naust - DALI-Spotlights mot møne	dimming control	No	No
 0/0/54	Naust - Pendel (over pokerbord)	dimming control	No	No
 0/0/55	Naust - Spotter over kjøkkenbenk	dimming control	No	No
 0/1	AV/PÅ			No
 0/1/0	Rom 120 stikk/tak	1 bit	No	No
 0/1/1	Rom 101 Master bad spot	1 bit	No	No
 0/1/2	Rom 101 Master bad speil	1 bit	No	No
 0/1/3	Rom Master garderobe 103	1 bit	No	No
 0/1/4	Rom 104 Master sov spot	1 bit	No	No
 0/1/5	Rom 104 Master sov tak	switch	No	No
 0/1/6	Rom 105 vaskerom	1 bit	No	No
 0/1/7	Rom106 gang	1 bit	No	No
 0/1/8	Rom 107 spot	1 bit	No	No
 0/1/9	Rom 107 tak	switch	No	No
 0/1/10	Rom 108 spot	1 bit	No	No
 0/1/11	Rom 108 tak	switch	No	No
 0/1/12	Rom 109 spot	1 bit	No	No
 0/1/13	Rom 109 tak	switch	No	No
 0/1/14	Rom 110 spot	1 bit	No	No
 0/1/15	Rom 110 speil	1 bit	No	No
 0/1/16	Rom 111 spot	1 bit	No	No
 0/1/17	Rom 112 biingang	1 bit	No	No
 0/1/18	Rom 113 trening/lek	1 bit	No	No
 0/1/19	Rom 114 hovedinngang	1 bit	No	No
 0/1/20	Rom 115 gangsone	1 bit	No	No
 0/1/21	Rom 116 spot	1 bit	No	No
 0/1/22	Rom 116 speil	1 bit	No	No
 0/1/23	Rom 117 pokerbord	1 bit	No	No
 0/1/24	Rom 117 tak	1 bit	No	No
 0/1/25	Rom 117 spot	1 bit	No	No
 0/1/26	Rom 119 kjøkkenbord	switch	No	No
 0/1/27	Rom 119 kjøkkeninnredning	1 bit	No	No
 0/1/28	Rom 119 innredning	1 bit	No	No


































Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0/1	AV/PÅ			No
 0/1/29	Rom 119 taklys	1 bit	No	No
 0/1/30	Rom 120 pendel DALI	1 bit	No	No
 0/1/31	Rom 120 pendel DIM	switch	No	No
 0/1/32	Rom 120 lys sone 1	1 bit	No	No
 0/1/33	Rom 120 lys sone 2	1 bit	No	No
 0/1/34	Rom 120 lys innredning	1 bit	No	No
 0/1/35	Områdebelysning master	1 bit	No	No
 0/1/36	Områdebelysning trapp	1 bit	No	No
 0/1/37	Områdebelysning trebelysning	1 bit	No	No
 0/1/38	Områdebelysning pullert, port, gjerde	1 bit	No	No
 0/1/39	Fasade soverom	1 bit	No	No
 0/1/40	Fasade sjø	1 bit	No	No
 0/1/41	Fasade hage	1 bit	No	No
 0/1/42	Fasade gårds plass	1 bit	No	No
 0/1/43	Fasade inngang	1 bit	No	No
 0/1/44	Rom 120 peisbelysning	1 bit	No	No
 0/1/45	Rom 119 stikk tak	1 bit	No	No
 0/1/46	Gangsone	1 bit	No	No
 0/1/47	Hele fasade	1 bit	No	No
 0/1/48	Utelys Auto	1 bit	No	No
Skumrings output fra værstasjon styrer (twilight, Gr.objekt 96)				
 0/1/49	IKKE I BRUK	1 bit	No	No
Tidligere utelys auto Borte				
 0/1/51	Naust - Lysmast kai	switch	No	No
 0/1/53	Naust - spotlights mot møne	switch	No	No
 0/1/54	Naust - Pendel (over pokerbord)	switch	No	No
 0/1/55	Naust - Spotter over kjøkkenbenk	switch	No	No
 0/2	VERDI			No
 0/2/0	120 stikk/tak		No	No
 0/2/1	101 spot	1 byte	No	No
 0/2/2	101 speil		No	No
 0/2/3	103	1 byte	No	No
 0/2/4	104 spot	1 byte	No	No
 0/2/5	104 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/2/6	105 vaskerom	1 byte	No	No
 0/2/7	106 gang	1 byte	No	No
 0/2/8	107 spot	1 byte	No	No
 0/2/9	107 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/2/10	108 spot	1 byte	No	No





































Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0/2	VERDI			No
 0/2/11	108 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/2/12	109 spot	1 byte	No	No
 0/2/13	109 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/2/14	110 spot	1 byte	No	No
 0/2/15	110 speil		No	No
 0/2/16	111 spot	1 byte	No	No
 0/2/17	112 biingang	1 byte	No	No
 0/2/18	113 trening/lek	1 byte	No	No
 0/2/19	114 hovediinnegang	1 byte	No	No
 0/2/20	115 gang ss sone	1 byte	No	No
 0/2/21	116 spot	1 byte	No	No
 0/2/22	116 speil		No	No
 0/2/23	117 pokerbord		No	No
 0/2/24	117 tak		No	No
 0/2/25	117 spot	1 byte	No	No
 0/2/26	119 kjøkkenbord	percentage (0..100%)	No	No
 0/2/27	119 kjøkkeninnredning	1 byte	No	No
 0/2/28	119 innredning	1 byte	No	No
 0/2/29	119 taklys	1 byte	No	No
 0/2/30	120 pendel DALI (v/TV)	1 byte	No	No
 0/2/31	120 pendel 2 (lounge)	percentage (0..100%)	No	No
 0/2/32	120 lys sone 1	1 byte	No	No
 0/2/33	120 lys sone 2	1 byte	No	No
 0/2/34	120 lys innredning	1 byte	No	No
 0/2/35	områdebelysning master		No	No
 0/2/36	områdebelysning trapp		No	No
 0/2/37	områdebelysning trebelysning		No	No
 0/2/38	områdebelysning pullert, port, gjerde		No	No
 0/2/39	fasade soverom	1 byte	No	No
 0/2/40	fasade sjø	1 byte	No	No
 0/2/41	fasade hage	1 byte	No	No
 0/2/42	fasade gårds plass	1 byte	No	No
 0/2/43	fasade inngang	1 byte	No	No
 0/2/44	120 peisbelysning	1 byte	No	No
 0/2/45	borte		No	No
 0/2/46	gangsone	1 byte	No	No
 0/2/47	Hele fasade		No	No
 0/2/48	Utelys auto		No	No




Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0/3	STATUS AV/PÅ			No
 0/3/0	120 stikk/tak	1 bit	No	No
 0/3/1	101 spot	1 bit	No	No
 0/3/2	101 speil	1 bit	No	No
 0/3/3	103	1 bit	No	No
 0/3/4	104 spot	1 bit	No	No
 0/3/5	104 tak	switch	No	No
 0/3/6	105 vaskerom	1 bit	No	No
 0/3/7	106 gang	1 bit	No	No
 0/3/8	107 spot	1 bit	No	No
 0/3/9	107 tak	switch	No	No
 0/3/10	108 spot	1 bit	No	No
 0/3/11	108 tak	switch	No	No
 0/3/12	109 spot	1 bit	No	No
 0/3/13	109 tak	switch	No	No
 0/3/14	110 spot	1 bit	No	No
 0/3/15	110 speil	1 bit	No	No
 0/3/16	111 spot	1 bit	No	No
 0/3/17	112 biingang	1 bit	No	No
 0/3/18	113 trening/lek	1 bit	No	No
 0/3/19	114 hovediinnngang	1 bit	No	No
 0/3/20	115 gang ss sone	1 bit	No	No
 0/3/21	116 spot	1 bit	No	No
 0/3/22	116 speil	1 bit	No	No
 0/3/23	Rom 117 TV-stue pendel pokerbord	1 bit	No	No
 0/3/24	Rom 117 TV-stue pendel tak	1 bit	No	No
 0/3/25	Rom 117 TV-stue downlights	1 bit	No	No
 0/3/26	119 kjøkkenbord	switch	No	No
 0/3/27	119 kjøkkeninnredning	1 bit	No	No
 0/3/28	119 innredning	1 bit	No	No
 0/3/29	119 taklys	1 bit	No	No
 0/3/30	120 pendel DALI	1 bit	No	No
 0/3/31	120 pendel DIM	switch	No	No
 0/3/32	120 lys sone 1	1 bit	No	No
 0/3/33	120 lys sone 2	1 bit	No	No
 0/3/34	120 lys innredning	1 bit	No	No
 0/3/35	områdebelysning master	1 bit	No	No
 0/3/36	områdebelysning trapp	1 bit	No	No
 0/3/37	områdebelysning trebelysning	1 bit	No	No
 0/3/38	områdebelysning pullert, port, gjerde	1 bit	No	No
 0/3/39	fasade soverom	1 bit	No	No
 0/3/40	fasade sjø	1 bit	No	No


Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0/3	STATUS AV/PÅ			No
 0/3/41	fasade hage	1 bit	No	No
 0/3/42	fasade gårdsplass	1 bit	No	No
 0/3/43	fasade inngang	1 bit	No	No
 0/3/44	120 peisbelysning	1 bit	No	No
 0/3/45	119 stikk tak	1 bit	No	No
 0/3/46	gangsone	1 bit	No	No
 0/3/47	Hele fasade		No	No
 0/3/48	Utelys auto		No	No
 0/3/51	Naust - Lysmast kai	switch	No	No
 0/3/52	Naust - Utvendig vegglys	switch	No	No
 0/3/53	Naust - Spotlights mot møne	switch	No	No
 0/3/54	Naust - Pendel (over pokerbord)	switch	No	No
 0/3/55	Naust - downlights over kjøkkenbenk	switch	No	No
 0/4	STATUS VERDI			No
 0/4/0	120 stikk/tak		No	No
 0/4/1	101 spot	1 byte	No	No
 0/4/2	101 speil		No	No
 0/4/3	103	1 byte	No	No
 0/4/4	104 spot	1 byte	No	No
 0/4/5	104 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/6	105 vaskerom	1 byte	No	No
 0/4/7	106 gang	1 byte	No	No
 0/4/8	107 spot	1 byte	No	No
 0/4/9	107 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/10	108 spot	1 byte	No	No
 0/4/11	108 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/12	109 spot	1 byte	No	No
 0/4/13	109 tak	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/14	110 spot	1 byte	No	No
 0/4/15	110 speil		No	No
 0/4/16	111 spot	1 byte	No	No
 0/4/17	112 biingang	1 byte	No	No
 0/4/18	113 trening/lek	1 byte	No	No
 0/4/19	114 hovediingang	1 byte	No	No
 0/4/20	115 gang ss sone	1 byte	No	No
 0/4/21	116 spot	1 byte	No	No
 0/4/22	116 speil		No	No
 0/4/23	Rom 117 TV-stue pokerbord		No	No

Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 0/4	STATUS VERDI			No
 0/4/24	Rom 117 TV-stue pendel tak		No	No
 0/4/25	Rom 117 TV-stue downlights	1 byte	No	No
 0/4/26	119 kjøkkenbord	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/27	119 kjøkkeninnredning	1 byte	No	No
 0/4/28	119 innredning	1 byte	No	No
 0/4/29	119 taklys	1 byte	No	No
 0/4/30	120 pendel 1	1 byte	No	No
 0/4/31	120 pendel 2	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/32	120 lys sone 1	1 byte	No	No
 0/4/33	120 lys sone 2	1 byte	No	No
 0/4/34	120 lys innredning	1 byte	No	No
 0/4/35	områdebelysning master		No	No
 0/4/36	områdebelysning trapp		No	No
 0/4/37	områdebelysning trebelysning		No	No
 0/4/38	områdebelysning pullert, port, gjerde		No	No
 0/4/39	fasade soverom	1 byte	No	No
 0/4/40	fasade sjø	1 byte	No	No
 0/4/41	fasade hage	1 byte	No	No
 0/4/42	fasade gårds plass	1 byte	No	No
 0/4/43	fasade inngang	1 byte	No	No
 0/4/44	120 peisbelysning	1 byte	No	No
 0/4/45	119 stikk tak		No	No
 0/4/46	gangsone	1 byte	No	No
 0/4/47	Hele fasade		No	No
 0/4/48	Utelys auto		No	No
 0/4/53	Naust - spotlights mot møne	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/54	Naust - pendel (over pokerbord)	percentage (0..100%)	No	No
 0/4/55	Naust - downlights over kjøkkenbenk	percentage (0..100%)	No	No
 0/5	Scenario			No
 0/5/0	Alt av/alt på (i oppholdsrom) Scene 1 = Alt av (natt/borte)Scene 2 = MorgenScene 3 = Dag	1 byte	No	No
 1	Varme			No
 1/0	PÅDRAG			No
 1/0/1	101 MASTER BAD	1 bit	No	No
 1/0/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/0/3	104 MASTER SOV	1 bit	No	No
 1/0/4	105 VASKEROM	1 bit	No	No














Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 1/0	PÅDRAG			No
 1/0/5	106 GANG SOVEROM	1 bit	No	No
 1/0/6	107 SOV 3	1 bit	No	No
 1/0/7	108 SOV 2	1 bit	No	No
 1/0/8	109 SOV 1	1 bit	No	No
 1/0/9	110 BAD SOV	1 bit	No	No
 1/0/10	111 WC SOV		No	No
 1/0/11	112 BIINGANG	1 bit	No	No
 1/0/12	113 TRENING	1 bit	No	No
 1/0/13	114 HOVEDINNGANG	1 bit	No	No
 1/0/14	115 GANG		No	No
 1/0/15	116 BAD SOSIAL SONE	1 bit	No	No
 1/0/16	117 SOSIALSONE	1 bit	No	No
 1/0/17	118 TEKNISK BOD	1 bit	No	No
 1/0/18	119 KJØKKEN	1 bit	No	No
 1/0/19	120 STUE	1 bit	No	No
 1/0/20	UTVENDIG		No	No
 1/0/21	NAUST- VARMEKABEL WC	switch	No	No
 1/0/22	NAUST - VARMEKABEL INNVENDIG	switch	No	No
 1/0/23	Naust - Fremtidig ovn (stikk) v/ sløyebank tak	switch	No	No
 1/0/24	Naust - Fremtidig ovn (stikk) v/dusj tak	switch	No	No
 1/1	SETPUNKT			No
 1/1/1	101 MASTER BAD	2 bytes	No	No
 1/1/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/1/3	104 MASTER SOV	2 bytes	No	No
 1/1/4	105 VASKEROM	2 bytes	No	No
 1/1/5	106 GANG SOVEROM	2 bytes	No	No
 1/1/6	107 SOV 3	2 bytes	No	No
 1/1/7	108 SOV 2	2 bytes	No	No
 1/1/8	109 SOV 1	2 bytes	No	No
 1/1/9	110 BAD SOV	2 bytes	No	No
 1/1/10	111 WC SOV		No	No
 1/1/11	112 BIINGANG	2 bytes	No	No
 1/1/12	113 TRENING	2 bytes	No	No
 1/1/13	114 HOVEDINNGANG	2 bytes	No	No
 1/1/14	115 GANG		No	No
 1/1/15	116 BAD SOSIAL SONE	2 bytes	No	No
 1/1/16	117 SOSIALSONE	2 bytes	No	No
 1/1/17	118 TEKNISK BOD	2 bytes	No	No
 1/1/18	119 KJØKKEN	2 bytes	No	No
 1/1/19	120 STUE	2 bytes	No	No
 1/1/20	UTVENDIG		No	No

Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 1/1	SETPUNKT			No
 1/1/21	Naust - Varmekabel WC	2 bytes	No	No
 1/1/22	Naust - Varmekabel innvendig	2 bytes	No	No
 1/1/23	Naust - Varmovn sløyebenk tak		No	No
 1/1/24	Naust - Varmovn v/ dusj tak		No	No
 1/2	ERVERDI			No
 1/2/1	101 MASTER BAD	2 bytes	No	No
 1/2/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/2/3	104 MASTER SOV	2 bytes	No	No
 1/2/4	105 VASKEROM	2 bytes	No	No
 1/2/5	106 GANG SOVEROM	2 bytes	No	No
 1/2/6	107 SOV 3	2 bytes	No	No
 1/2/7	108 SOV 2	2 bytes	No	No
 1/2/8	109 SOV 1	2 bytes	No	No
 1/2/9	110 BAD SOV	2 bytes	No	No
 1/2/10	111 WC SOV		No	No
 1/2/11	112 BIINGANG	2 bytes	No	No
 1/2/12	113 TRENING	2 bytes	No	No
 1/2/13	114 HOVEDINNGANG	2 bytes	No	No
 1/2/14	115 GANG		No	No
 1/2/15	116 BAD SOSIAL SONE	2 bytes	No	No
 1/2/16	117 SOSIALSONE	2 bytes	No	No
 1/2/17	118 TEKNISK BOD	2 bytes	No	No
 1/2/18	119 KJØKKEN	2 bytes	No	No
 1/2/19	120 STUE	2 bytes	No	No
 1/2/20	UTVENDIG		No	No
 1/2/21	Naust - Varmekabel WC	2 bytes	No	No
 1/2/22	Naust - Varmekabel innvendig	2 bytes	No	No
 1/2/23	Naust - Varmeovn sløyebenk tak		No	No
 1/2/24	Naust - Varmeovn v/dusj tak		No	No
 1/3	MODUS			No
 1/3/1	101 MASTER BAD	1 byte	No	No
 1/3/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/3/3	104 MASTER SOV	1 byte	No	No
 1/3/4	105 VASKEROM	1 byte	No	No
 1/3/5	106 GANG SOVEROM	1 byte	No	No
 1/3/6	107 SOV 3	1 byte	No	No
 1/3/7	108 SOV 2	1 byte	No	No
 1/3/8	109 SOV 1	1 byte	No	No
 1/3/9	110 BAD SOV	1 byte	No	No
 1/3/10	111 WC SOV		No	No
 1/3/11	112 BIINGANG	1 byte	No	No

Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 1/3	MODUS			No
 1/3/12	113 TRENING	1 byte	No	No
 1/3/13	114 HOVEDINNGANG	1 byte	No	No
 1/3/14	115 GANG		No	No
 1/3/15	116 BAD SOSIAL SONE	1 byte	No	No
 1/3/16	117 SOSIALSONE	1 byte	No	No
 1/3/17	118 TEKNISK BOD	1 byte	No	No
 1/3/18	119 KJØKKEN	1 byte	No	No
 1/3/19	120 STUE	1 byte	No	No
 1/3/20	UTVENDIG		No	No
 1/3/21	Hjemme/borte	1 byte	No	No
 1/4	STATUS PÅDRAG			No
 1/4/1	101 MASTER BAD	1 bit	No	No
 1/4/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/4/3	104 MASTER SOV	1 bit	No	No
 1/4/4	105 VASKEROM	1 bit	No	No
 1/4/5	106 GANG SOVEROM	1 bit	No	No
 1/4/6	107 SOV 3	1 bit	No	No
 1/4/7	108 SOV 2	1 bit	No	No
 1/4/8	109 SOV 1	1 bit	No	No
 1/4/9	110 BAD SOV	1 bit	No	No
 1/4/10	111 WC SOV		No	No
 1/4/11	112 BIINGANG	1 bit	No	No
 1/4/12	113 TRENING	1 bit	No	No
 1/4/13	114 HOVEDINNGANG	1 bit	No	No
 1/4/14	115 GANG		No	No
 1/4/15	116 BAD SOSIAL SONE	1 bit	No	No
 1/4/16	117 SOSIALSONE	1 bit	No	No
 1/4/17	118 TEKNISK BOD	1 bit	No	No
 1/4/18	119 KJØKKEN	1 bit	No	No
 1/4/19	120 STUE	1 bit	No	No
 1/4/20	UTVENDIG		No	No
 1/4/21	Naust - Varmekabel WC	switch	No	No
 1/4/22	Naust - Varmekabel innvendig	switch	No	No
 1/4/23	Naust - Ovn sløyebeak tak	switch	No	No
 1/4/24	Naust - Ovn v/dusj tak	switch	No	No
 1/5	STATUS MODUS			No
 1/5/1	101 MASTER BAD	1 byte	No	No
 1/5/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/5/3	104 MASTER SOV	1 byte	No	No
 1/5/4	105 VASKEROM	1 byte	No	No
 1/5/5	106 GANG SOVEROM	1 byte	No	No

Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 1/5	STATUS MODUS			No
 1/5/6	107 SOV 3	1 byte	No	No
 1/5/7	108 SOV 2	1 byte	No	No
 1/5/8	109 SOV 1	1 byte	No	No
 1/5/9	110 BAD SOV	1 byte	No	No
 1/5/10	111 WC SOV		No	No
 1/5/11	112 BIINGANG	1 byte	No	No
 1/5/12	113 TRENING	1 byte	No	No
 1/5/13	114 HOVEDINNGANG	1 byte	No	No
 1/5/14	115 GANG		No	No
 1/5/15	116 BAD SOSIAL SONE	1 byte	No	No
 1/5/16	117 SOSIALSONE	1 byte	No	No
 1/5/17	118 TEKNISK BOD	1 byte	No	No
 1/5/18	119 KJØKKEN	1 byte	No	No
 1/5/19	120 STUE	1 byte	No	No
 1/5/20	UTVENDIG		No	No
 1/5/21	Naust - Varmekabel WC	1 byte	No	No
 1/5/22	Naust - Varmekabel innvendig	1 byte	No	No
 1/5/23	Naust - Varmeovn sløyebenk tak		No	No
 1/5/24	Naust - Varmeovn v/ dusj tak		No	No
 1/6	STATUS TEMP SETPKT			No
 1/6/1	101 MASTER BAD	2 bytes	No	No
 1/6/2	103 MASTER GARDEROBE		No	No
 1/6/3	104 MASTER SOV	2 bytes	No	No
 1/6/4	105 VASKEROM	2 bytes	No	No
 1/6/5	106 GANG SOVEROM	2 bytes	No	No
 1/6/6	107 SOV 3	2 bytes	No	No
 1/6/7	108 SOV 2	2 bytes	No	No
 1/6/8	109 SOV 1	2 bytes	No	No
 1/6/9	110 BAD SOV	2 bytes	No	No
 1/6/10	111 WC SOV		No	No
 1/6/11	112 BIINGANG	2 bytes	No	No
 1/6/12	113 TRENING	2 bytes	No	No
 1/6/13	114 HOVEDINNGANG	2 bytes	No	No
 1/6/14	115 GANG		No	No
 1/6/15	116 BAD SOSIAL SONE	2 bytes	No	No
 1/6/16	117 SOSIALSONE	2 bytes	No	No
 1/6/17	118 TEKNISK BOD	2 bytes	No	No
 1/6/18	119 KJØKKEN	2 bytes	No	No
 1/6/19	120 STUE	2 bytes	No	No
 1/6/20	UTVENDIG		No	No
 1/6/21	Naust - Varmekabel WC		No	No

Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 1/6	STATUS TEMP SETPKT			No
 1/6/22	Naust - Varmekabel innvendig		No	No
 1/6/23	Naust - Varmeovn sløyebenk tak		No	No
 1/6/24	Naust - Varmeovn v/ dusj tak		No	No
 2	Screen			No
 2/0	SCREEN OPP/NED/STOPP			No
 2/0/0	SONE 1.1	1 bit	No	No
 2/0/1	SONE 1.2	1 bit	No	No
 2/0/2	SONE 2.1	1 bit	No	No
 2/0/3	SONE 2.2	1 bit	No	No
 2/0/4	SONE 3	1 bit	No	No
 2/0/5	SONE 4.1	1 bit	No	No
 2/0/6	SONE 4.2	1 bit	No	No
 2/0/7	fasade nord	1 bit	No	No
 2/0/8	fasade sør	1 bit	No	No
 2/0/9	Scenario	1 byte	No	No
 2/0/10	SONE 3 stop	1 bit	No	No
 2/0/11	fasade sør stopp	1 bit	No	No
 2/0/12	SONE 4.1 stopp	1 bit	No	No
 2/0/13	SONE 4.2 Stopp	1 bit	No	No
 2/0/14	SONE 1.1 Stopp	1 bit	No	No
 2/0/15	SONE 1.2 Stopp	1 bit	No	No
 2/0/16	SONE 2.1 Stopp	1 bit	No	No
 2/0/17	SONE 2.2 Stopp	1 bit	No	No
 2/0/18	Fasade nord stopp	1 bit	No	No
 2/0/19	fasade nord+sør	1 bit	No	No
 2/0/20	Auto Nord (værstasjon styrer)	1 bit	No	No
 2/0/21	Auto Sør (værstasjon styrer)	1 bit	No	No
 2/0/22	Vindalarm	1 bit	No	No
 2/1	SCREEN STATUS (1BYTE)			No
 2/1/0	SONE 1.1	1 byte	No	No
 2/1/1	SONE 1.2	1 byte	No	No
 2/1/2	SONE 2.1	1 byte	No	No
 2/1/3	SONE 2.2	1 byte	No	No
 2/1/4	SONE 3	1 byte	No	No
 2/1/5	SONE 4.1	1 byte	No	No
 2/1/6	SONE 4.2	1 byte	No	No
 2/1/7	fasade nord		No	No
 2/1/8	fasade sør		No	No
 2/1/9	Screen auto		No	No
 3	Teknisk			No
 3/0	Stoppekran vann			No

Address Description Comments	Name	Length	Central	Pass through Line Coupler
 3/0	Stoppekran vann			No
 3/0/0	AV/PÅ	1 bit	No	No
 3/0/1	Status av/på	1 bit	No	No
 3/1	VÆRSTASJON			No
 3/1/0	Temperatur utvendig	2 bytes	No	No
 3/1/1	Regnsensor	1 bit	No	No
 3/1/2	Vindmåler	2 bytes	No	No
 3/1/3	Dagslys	2 bytes	No	No
 3/2	logikk			No
 3/2/0	IKKE I BRUK		No	No
 3/2/1	Hjemme		No	No
 3/2/2	Borte		No	No
 3/2/4	Fotocelle	1 bit	No	No