

Prosjekt: C:\Users\Ingje\OneDrive\Dokumenter\bacheloroppgave Ingjerd\Innmålin
 Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 / NN 2000 høyder

28.04.2022

Ytre pålitelighet, maks. punktdeformasjon

Punkt	Def. Nord Def.	Def. Øst Norm	Def. H Faktor	Obs. fra punkt Grovfeil	Til Observasjon	Merknad
DRGT12_1	-0,001 0,008	-0,008 0,100	0,000 0,08	DRGT12_1 -0,021	DRGT12_1 598 715,472	DRGT12_1 Koord:Øst
DRGT12_2	0,001 0,006	0,006 0,100	0,000 0,06	DRGT12_2 0,017	DRGT12_2 598 714,488	DRGT12_2 Koord:Øst
DRGT12_3	0,006 0,006	0,000 0,100	0,000 0,06	DRGT12_3 0,017	DRGT12_3 6 601 539,476	DRGT12_3 Koord:Nord
DRGT12_4	-0,050 0,050	0,001 0,100	0,000 0,50	DRGT12_4 -0,084	DRGT12_4 6 601 549,065	DRGT12_4 Koord:Nord

Ytre pålitelighet, sammendrag

Norm for kontroll:

Deformasjoner.

Ant. godkjente:

Ant. ikke godkjente:

4

0

Eiendom 1: Byområde

% av alle

100

0

Antall overbestemmelser: 17

Student T-verdi:

2,131

Middelfeil på vektsenhet:

0,0006627