

Prosjekt: C:\Users\Ingje\OneDrive\Dokumenter\bacheloroppgave Ingjerd\Innmålin
 Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 / NN 2000 høyder

28.05.2022

Ytre pålitelighet, maks. punktdeformasjon

Punkt	Def. Nord Def.	Def. Øst Norm	Def. H Faktor	Obs. fra punkt Grovfeil	Til Observasjon	Merknad
LILLE15_1	-0,020	0,000	0,000	LILLE15_1	LILLE15_1	
	0,020	0,100	0,20	-0,034	6 601 478,022	Koord:Nord
LILLE15_2	0,011	0,000	0,000	LILLE15_2	LILLE15_2	
	0,011	0,100	0,11	0,023	6 601 476,657	Koord:Nord
LILLE15_3	0,000	-0,009	0,000	LILLE15_3	LILLE15_3	
	0,009	0,100	0,09	-0,018	598 180,456	Koord:Øst
LILLE15_4	0,008	0,000	0,000	LILLE15_4	LILLE15_4	
	0,008	0,100	0,08	0,021	6 601 473,642	Koord:Nord
LILLE15_5	-0,007	0,000	0,000	LILLE15_5	LILLE15_5	
	0,007	0,100	0,07	-0,022	6 601 468,036	Koord:Nord
LILLE15_6	0,007	0,000	0,000	LILLE15_6	LILLE15_6	
	0,007	0,100	0,07	0,015	6 601 458,364	Koord:Nord
LILLE15_7	-0,009	0,000	0,000	LILLE15_7	LILLE15_7	
	0,009	0,100	0,09	-0,019	6 601 457,128	Koord:Nord
LILLE15_8	-0,017	0,000	0,000	LILLE15_8	LILLE15_8	
	0,017	0,100	0,17	-0,032	6 601 435,742	Koord:Nord
LILLE15_9	0,007	0,000	0,000	LILLE15_9	LILLE15_9	
	0,007	0,100	0,07	0,016	6 601 433,544	Koord:Nord

Ytre pålitelighet, sammendrag

Norm for kontroll:

Eiendom 1: Byområde

Deformasjoner.

% av alle

Antall overbestemmelser: 37

Ant. godkjente: 9

100

Student T-verdi: 2,030

Ant. ikke godkjente: 0

0

Middelfeil på vektsenhet: 0,0005634