

Prosjekt: C:\Users\Ingje\OneDrive\Dokumenter\bacheloroppgave Ingjerd\Innmålin  
 Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 / NN 2000 høyder

15.05.2022

## Ytre pålitelighet, maks. punktdeformasjon

Punkt	Def. Nord Def.	Def. Øst Norm	Def. H Faktor	Obs. fra punkt Grovfeil	Til Observasjon	Merknad
GPS0002	-0,006 0,063	0,063 0,100	0,000 0,64	GPS0002 0,084	GPS0002 598 421,227	GPS0002 Koord:Øst
GPS0003	0,005 0,062	0,062 0,100	0,000 0,62	GPS0003 0,100	GPS0003 598 423,257	GPS0003 Koord:Øst
GPS0004	-0,002 0,023	0,023 0,100	0,000 0,23	GPS0004 0,034	GPS0004 598 426,691	GPS0004 Koord:Øst
GPS0005	0,006 0,046	0,046 0,100	0,000 0,46	GPS0005 0,072	GPS0005 598 429,060	GPS0005 Koord:Øst
GPS0006	-0,002 0,027	0,027 0,100	0,000 0,27	GPS0006 0,051	GPS0006 598 450,456	GPS0006 Koord:Øst
GPS0008	-0,006 0,037	-0,036 0,100	0,000 0,37	GPS0008 -0,044	GPS0008 598 430,632	GPS0008 Koord:Øst
GPS0009	0,079 0,079	0,002 0,100	0,000 0,79	GPS0009 0,122	GPS0009 6 601 404,564	GPS0009 Koord:Nord
GPS0010	0,026 0,026	0,004 0,100	0,000 0,26	GPS0010 0,051	GPS0010 6 601 402,038	GPS0010 Koord:Nord
LILLE5_7	-0,002 0,043	0,043 0,100	0,000 0,43	LILLE5_7 0,062	LILLE5_7 598 418,587	LILLE5_7 Koord:Øst
LILLE5_10	0,029 0,030	-0,003 0,100	0,000 0,30	LILLE5_10 0,040	LILLE5_10 6 601 429,186	LILLE5_10 Koord:Nord

## Ytre pålitelighet, sammendrag

### Norm for kontroll:

#### Deformasjoner.

Ant. godkjente: 10  
 Ant. ikke godkjente: 0

### Eiendom 1: Byområde

#### % av alle

100  
 0

Antall overbestemmelser: 21  
 Student T-verdi: 2,093  
 Middelfeil på vektsenhet: 0,0005775